




કંબાઇન હાર્વેસ્ટરચી કાર્યપદ્ધતી, દેખભાલ

યંત્રન્તરાચા
પ્રવાસડૉ. સચિન
નલાવડે

ભાગ : ૪૨

કંબાઇન હાર્વેસ્ટર મશિનમધ્યે પીક કાપણી, મળણી, મળણી ઝાલ્યાનંતર હલકા ભૂસા વેગણી કરણારી યંત્રણા (વિનોંડા), ધાન્ય સ્વચ્છતેસાઠી ચાલણ્યા અશી યંત્રણા કાર્યાન્વિત કરણ્યાત આલેલી અસતે. કંબાઇન હાર્વેસ્ટરચ્યા સાહાને વિવિધ પિકાંચી કાઢળી કરતા યેતે.



છાયાચિત્રામધ્યે દાખાવિણા આલેલા પિકા રંગ હા પીક કાપણી પ્રવાહ દર્શાવિતો. નારિંગ રંગ ભૂસા, નિકા રંગ દાબાને સોડલેલી હવા, તરલા રંગ ધાન્ય દર્શાવીત આહे. (કંસાતીલ આકાડે યંત્રાચા પ્રયોગ ભાગાચે નાવ દર્શાવિતા.)

૧) રીલ, ૨) કટર બાર, ૩) હેડર ઑંગર, ૪) ધાન્ય વાહક, ૫) ડગડી સાપણા, ૬) મળણી ડ્રમ, ૭) મળણી ડ્રમ ખાલીલ જાણી (અવતલ/કોનકેવ), ૮) સ્ટ્રોં વૉકર, ૯) ધાન્ય પન્ન, ૧૦) પંખા, ૧૧) સર્વાત વરચી સમયોંય (અંડજેસ્ટેબલ) ચાલણ્યા, ૧૨) તલાચી ચાલણ્યા, ૧૩) ટેલિંગ કંન્દેઅર (ન મલ્લેલે ધાન્ય વાહક), ૧૪) ટેલિંગ પુરન્દરણી, ૧૫) ધાન્ય ઓંગર (ધાન્ય વાહક ગિરમિટ), ૧૬) ધાન્ય ટાકી, ૧૭) ભૂસા કુદ્દી, ૧૮) ડ્રાયબ્રાન્ડ કબિન, ૧૯) ઇંજિન, ૨૦) ઑંગર (ગિરમિટ) મધ્યન ધાન્ય કાઢળે (અનલોડ કાણે), ૨૧) ઇપેલ.

હાર્વેસ્ટર મશિન ઉપલબ્ધ આહेत. ત્યાત ૨ તે ૬ મીટર લાંબાંચે કટર બાર અસતાં.

પિકાચ્યા ઔંબા, ધાન્ય હે કંન્દેઅર બેલટદ્વારે શ્રેણિંગ યુનિટપર્યત પોહોચવલે જાતે. તિથે ધાન્ય રાંગલે જાતાન વેગલે કેલે જાતે. મળણીચે કામ પૂર્ણ ઝાલ્યાનંતર હલકા ભૂસા વેગણી કરણ્યાચી પ્રક્રિયા (વિનોંડા) હોયે. ત્યાપુછે ધાન્યાસાઠી પુછે ચાલણ્યા જોડલેલ્યા અસતાં. ત્યાનું ધાન્ય સાફ કેલે જાતે. તિથે બસવિલેલ્યા સ્ટેન ટ્રેપ યુનિટમધ્યે ધાન્યાંત આલેલે માત્રા, દાગ, બારીક ખડે વેગલે કેલે જાતાત.

કંબાઇન હાર્વેસ્ટરમધીલ ઘટક

કંબાઇન હાર્વેસ્ટર યંત્રામધ્યે હેડર યુનિટ, શ્રેણિંગ

યુનિટ, સેપેરેશન યુનિટ, ક્લિનિંગ યુનિટ આણ પ્રેન કલેશન યુનિટ (ધાન્ય યા બાર્બાંચા સમાવેશ અસતો).

- હેડર યંત્રણ પીક કાપૂન ગોળા કરણે આણ તે મળણીચ્યા સિલેંડરપર્યત પોહોચવિણે હી કામે કરત અસતો.
- રીલચે કામ પીક પ્લેટફોર્મવર ઢકલણે હે આહે. ત્યાનંતર કટર બાર પિકાચી કાપણી કરતો.
- સિલેંડર આણ ત્યાચ્યા ખાલીલ જાણીચ્યા (અવતલ) દરમ્યાન ધાસપ્યાચ્યા ક્રિયા હોઊન પિકાંચી મળણી કેલી જાતે.
- મળણી કેલેલી સામગ્રી 'સ્ટ્રોં રેક'ચા માગે પાઠકિની જાતે, ત્યાંચે સ્ટ્રોં રેક હલતા રાહણ્યાનુંકે, ધાન્ય

અંગ્રેદ ઉઘડગા ભાગાનું પુછે જાऊન સ્વચ્છ કરણ્યાચા ચાલણીંકર પડતે આણ પેંડા માગાંલ બાજુસ સોડલા જાતો.

- ધાન્ય સ્વચ્છતા કરણ્યાચા યંત્રેમધ્યે દોન ચાલણ્યા આણ એક પંખા અંગ્રે વ્યવસ્થા અસતે. વાર્ચા ચાલણીંકરણ કાઢીકરા પંખયાને ઉડવુન લાગતા જાતો.
- સ્વચ્છ ઝાલેલે ધાન્ય ખાલ્યાચા ચાલણીંકર પડતે આણ પુછે ગોળા કેલે જાતે. ત્યાનંતર ખાલ્યાચા ચાલણીંનું બારીક માત્રા આણ ધાન્યાચે તુકડે ખાલી પડતાત.

કંબાઇન હાર્વેસ્ટરચી દેખભાલ

યોગ દેવી આણ યોગ પદ્ધતોને કંબાઇન હાર્વેસ્ટરચી દેખભાલ કરણે અતિંત આવશ્યક આહે. ત્યાપુછે ત્યાચી કાર્યસત્તા, કામાચી ગુણવત્તા આણ મશિનચે આયુષ્ય વાદળણાસ મદત હોયે. તસેવ કામ કરતેવેળી કોણતોહી અદચણ યેત નાહી.

કાપણી હંગામ સુરૂ હોણ્યાપૂર્વીંચી પૂર્વતયારી

કામ સુરૂ કરણ્યાપર્વી

- ડિઝેલ ટાકી સ્વચ્છ કરાવી. ચાંગલ્યા ગુણવત્તાને ડિઝેલ ભરણ ધ્યાવે.
- સર્વ ડિઝેલ ફિલ્ટર ઘટક બદલવેત.
- ઇંજિન ઑઝિલ આણ ઑઝિલ ફિલ્ટર બદલવેત.
- ટૈપેટ વિલાસર્સ તપાસુન રિસેટ કરાવેત.
- ઇંજેક્શન પ્રેશર આણ ઇંજેક્ટરસંચે સ્પેયાંચી તપાસણી કરાવેત.
- રેન્ડિટસમધીલ પાણ્યાચી પાટકી તપાસાવી.
- મશિનચ્યા કોણત્યાહી ભાગાનું ઑઝિલ લીક (ગલ્ટી) હોયે કા યાચી પાણ્યી કરાવી.

દૈનિક દેખભાલ

- પ્રત્યેક વેઢી કાપણી કામ કેલ્યાનંતર ધૂલ આણ પેંડાચ્યા કણ મશિનમધ્યે અડકળણાચી શક્યતા અસતે. ત્યાસાઠી કામ પૂર્ણ ઝાલ્યાનંતર મશિન આણ ઇંજિન સાફ કરાવે.
- કામ કેલ્યાનંતર પ્રત્યેક ૮ તાસાંની મશિનચ્યા દેખભાલ કરી.
- એઆ કલોન બાઢલ (વાડગા) સ્વચ્છ કર્યે આણ તેલ બદલણે આવશ્યક આહે.
- ઇંજિન તેલ તપાસવે. આવશ્યકતા અસલ્યાસ ભરાવે.
- વ્હીને બેલ્ટ, ફર્લેટ બેલ્ટ આણ રોલ ચેનનાંદ્યા.
- પ્રત્યેક ટાકીચા દાબ તપાસાવો. હવેચા દાબ કરી અસલ્યાસ ભરુણ સ્વચ્છાવી કરાવો.
- પ્રત્યેક વેઢી કાપણી કામ કેલ્યાનંતર ધૂલ આણ પેંડાચ્યા કણ મશિનમધ્યે અડકળણાચી શક્યતા અસતે. ત્યાસાઠી કામ પૂર્ણ ઝાલ્યાનંતર મશિન આણ ઇંજિન સાફ કરાવે.
- એઆ કલોન બાઢલ (વાડગા) સ્વચ્છ કર્યે આણ તેલ બદલણે આવશ્યક આહે.
- ઇંજિન તેલ તપાસવે. આવશ્યકતા અસલ્યાસ ભરાવે.
- વ્હીને બેલ્ટ, ફર્લેટ બેલ્ટ આણ રોલ ચેનનાંદ્યા.
- પ્રત્યેક ટાકીચા દાબ તપાસાવો. હવેચા દાબ કરી અસલ્યાસ ભરુણ સ્વચ્છાવી કરાવો.
- પ્રત્યેક વેઢી કાપણી કામ કેલ્યાનંતર ધૂલ આણ પેંડાચ્યા કણ મશિનમધ્યે અડકળણાચી શક્યતા અસતે. ત્યાસાઠી કામ પૂર્ણ ઝાલ્યાનંતર મશિન આણ ઇંજિન સાફ કરાવે.



कंबाइन हार्वेस्टरची कार्यपद्धती, देखभाल

» पान ११ वरून

- हायड्रॉलिक ऑइल बदलावे. शिफारस केलेल्या ऑइलच्या त्रोपोसह टॉप-अप करावे.
- चाळणो आणि स्ट्रॉव वॉक्ट याची तपासणी करून आवश्यकतेसुमारे बदलावेत.
- व्होल्टेज, इलेक्ट्रोलाइट पातळी आणि गुरुत्वाकरणासाठी बॅटरीची तपासणी करावा. आवश्यकता असल्यास, इलेक्ट्रोलाइट पातळी तयार करण्यासाठी फक्त डिस्ट्रिल पाणी (वॉटर) घालावे.
- सर्व ग्रीनिंग पॉइंट्सना वंगाय घालावे.
- ट्रायमिशन आणि हायड्रॉलिक सिस्टीममध्यील ऑडलची तपासणी करावा.
- फ्लट बेल्ट, व्ही-बेल्ट आणि रोलर चेन यांची तपासणी करावा.
- रेडिएस्ट्रेमच्या पाण्याची योन्य पातळी गेढवावा. त्यात फक्त ताजे आणि स्वच्छ पाणी भरुवे.
- मशिनच्या टायरमध्यील हवेचा दाव तपासावा. (पुढील टायर : ०.१८ ते ०.१९ MPa आणि मार्गाल टायर ०.२५ ते ०.२८ MPa)
- मशिनच्या सर्व भागांवे नट, वॉल्ट मुस्थितीत असल्याची द्यावी करावा.
- फीटर तळ आणि फीटर कोन दरम्यान कर्णीअरन्स तपासावा.

५० तास काम केल्यानंतर देखभाल

- आठ तास काम केल्यानंतर तसेच दैनंदिन देखभाल पुढ्हा करावी.
- ऑडल फिल्टरचा ड्रेन प्लग उघडून स्वच्छ करावा. खराब झालेले ऑडल काढून नवीन ऑडल भारावे.
- ऑडल फिल्टरची तपासणी करावी.
- पाणी विपाक तपासा.
- इंधन इंजेक्शन पंप मध्ये तेलाची पातळी तपासा.
- गिअर वॉक्समध्यील तेलाची पातळी तपासा आणि आवश्यक असल्यास कमी करा किंवा टॉप अप करा
- वॅटरी इलेक्ट्रोलाइट (पाणी) पातळी तपासा आणि टॉप अप करा.
- वॅटरीच व्हेट द्वारा तपासणे आणि स्वच्छ करणे
- इंधन प्रगालीमध्यील तेल काढून, बदला आणि इंजिन चालवा.
- इंजिन आणि चेसिस मार्टिटा बोल्ट तपासा.
- कट्र वार पैन आणि कन्हेंग्र वर्प दरम्यान कर्णीअरन्स तपासावा.
- मलग्नी ड्रम आणि खालील जागी यांच्या मध्यील गॅप तपासावा.
- सर्व विद्युत भागांचे कार्य सुरक्षित चालत असल्याची खात्री करावी.

१५० तास काम केल्यानंतर करावी लागणारी देखभाल

- दैनंदिन आणि ५० तास काम केल्यानंतर नियमित देखभाल करावी.
- काही मिनिट्यांसाठी इंजिन सुरू करावे. नंतर इंजिनमध्यील वंग तेल काढून टाकून शिफारस केलेल्या दर्जाच्या (SAE30/SAE20W40) तेल पुढ्हा भरावे.
- वंग तेलाचा आणि इंधन फिल्टर बदलावा.
- रेडिएस्ट्रेमध्यील 'पाणी' बदलावे.
- आवश्यक असल्यास, टैपेट कलीअरन्स तपासावे, रिसेट करावे.

३०० तास काम केल्यानंतरची देखभाल

- दैनंदिन तसेच ५० तास आणि १५० तास काम केल्यानंतर मशिनची देखभाल करावी.
- गियर वॉक्स, स्ट्रिआरिंग कॉल्म आणि हायड्रॉलिक टाकीमध्यील तेल तपासावे.
- योग्य इंजेक्टर ओपरेशन प्रेशर तपासून घ्यावे. त्यासाठी इंजिन तंत्रज्ञानी मदत घ्यावी.
- इंजिन हेड वोल्ट आणि नट घट करावेत.

- डॉ. सचिन नलावडे, १४२२३८२०४९,
(प्रमुख, कृषी यंत्रे आणि शक्ती विभाग,
डॉ. अणासाहेब शिंदे कृषी अभियांत्रिकी आणि
तंत्रज्ञान विद्यालय, महात्मा फुले कृषी
विद्यापीठ, राहुवी)