



पेरणी यंत्रातील खते पेरणीच्या यंत्रणा

यंत्र-तंत्राचा
प्रवास

डॉ. सचिन
नलावडे

भाग : १२

आपण मागील लेखामध्ये पेरणी यंत्रामधील
बियाणे पेरणीच्या यंत्रणोबाबत माहिती
घेतली. या लेखामध्ये आता खत पेरणी
करण्याच्या विविध यंत्रणा, फणांचे प्रकार
यासोबतच टोकण यंत्र, शून्य मशागत
पेरणी यंत्रे यांची माहिती घेऊ.

खते पेरणीसाठी साधारणतः चार प्रकारच्या यंत्रणा
बापरल्या जातात.

- दातेरी तबकड़ी : ही खत पेरणी यंत्रणा बारतल्यामुळे खत मुख्यकांगणने खाली पडते. यात एक कमी - अधिक करता येणारी खाच असून, त्यावर तबकडी फिरते. त्यामुळे खत ढवळले जाऊन खाली जोडलेल्या नव्यामध्ये पडते. यातील फिरत्या तबकडीमुळे खताचे गाठी पुढून बारीक होतात. मात्र, यातील एक समस्या म्हणजे पेरणी यंत्र चालू नमतानासुदा खत पडत राहते.
 - स्पर्ध्याल : वरील यंत्रेमध्ये यंत्र सुरु नसतानाही खत पडत गहण्याची समस्या टाळण्यासाठी यामध्ये मिअप्रमाण दाते असणारे चाक वापरले जाते. या चाकाची जाडी खाचेच्या लांबीपेक्षा जास्त असते.
 - स्पर्ध्याल : तांयाप्रमाणे दिसणारे हे चाक आडवे फिरवते जाते. डव्यातील खत बाजूला जाऊन नव्यामध्ये पडते. त्यामुळे टाळाविक अंतरावर स्पर्धप्रमाणात खताचे वितरण केले जाते. परंतु, यासाठी विडिल मिअरची यंत्रणा वापराची लागते.
 - कप व्याल : गोल तबकडीवर चमच्यासारखाऱ्या खाचा असून, त्याद्वारे खत उत्चलले जाते. नव्यात मोंदणे जाते. या यंत्रेचा वापर दाणेदार खते पेरण्यासाठी केला जातो. ही यंत्रणा खताचे वितरण चांगल्या प्रकारे करण्यास माझम आहे.



पेरणी यंत्राचे वापरल्या जाणाऱ्या ऊर्जेनमार्ग द्वैलचलित असाऱ्या टँक्याचलित असे काढी पाक्क्ये गावदश आवेदन

३५

काही शेतकरी टिकाऊ म्हणून लोखंडी पाइपच्या नव्याचा वापर पेरिणीसाठी करतात. मार्या या नव्यातून पडणारे बी दिसत नाही. त्यामुळे फणाच्या टोकाला माती चिक्कून बिया नव्यातूच अडून पडल्याचे अनेक वेळा लक्षत येत नाही. त्यामुळे प्रारदर्शन अशा प्लॉस्टिक पाइपचा वापर कायदेशीरा ठरतो. त्यामुळे बिया खाली पडताना दिसतात. तसेच बियाणे पेटी आणि यांच्यामधील मार्ग सस्त नसला तरी लव्यकणपाण्यामुळे बिया मातीपर्यंत वाहून सहज नेल्या जातात. अर्थात, नंदे लावताना जास्तीत जास्त सस्त आणि कमी लांबावीचे असेल, तितके चांगले. बियाणे वितरण यंत्रणेपासून वीचे पडल्यानंतर, जमिनीपर्यंत पोहचताना नंदीच्या चिंतित इकून तिकडे आपटून मातीमध्ये पडण्यासाठी तुलनेने अधिक वेळ लागतो. हा वेळ प्रक्षेप की बी साठी वावेगाळा असू शकतो. त्यामुळे दोन रोपांमध्ये अंतर कमी जास्त होण्याची शक्यता असते. सामान्यतः बहुतांश ऐपोणी यंत्रांमध्ये बियाणे पेटी ही जास्तीत जास्त जमिनीजवळ ठेवली जाते.

शन्य मुशागत पेरणी यंत्र (द्विरो टिलेज)

परंपरामध्ये अगोदर खोल नांगरणी, मग कुळवणी, त्यानंतर पेरणी आणि अंतरमशागत अंशा प्रक्रियांचा अंतर्भव होतो. या सर्व कामासाठी शेतात चार वेळा येत्रे फिरतात. त्यात डंगन, वेळ, पैसा खर्च होतो. तसेच जमिनीचे तुडवण मोठाचा प्रमाणात होत असल्यामुळे मातीमध्ये हवा खेळतो राहत नाही. पाण्याच्या निच्याच्याप्ये अदृश्यांची येतात. मोठया वंताची उपलब्धता झाल्यामुळे जमिनीची सातत्यात खोलवर मशागत केल्याचे तोटे अलीकडे जाणवू लागले आहेत. जमिनीची मुरीकता आणि मातोतील संदिग्दी करावेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शूर्व्याच्या पिकांने अवशेष, मुळे इ. यांगेवरच कुजविण्याला मोठे महत्व आहे. त्याचे मुद संधारण, ऊजेव्हा बवत आणि वेळेची बवत असे नांन कायदे होते. शून्य मशागतीमध्ये फक्त पेरणाचे काळ केले जाते. त्यामुळे पूर्णवेचं पोक काढल्यानंतर त्वरित पुढील पिकांचे पेरणा शश्य होते. यात मशागताचा वेळ, पैसा दोन्ही वाचतात. परिणामी कापीत कमी किंवा शून्य मशागतीच्या तंत्राकडे जगप्रातीलंश शरकतो बवळत आहेत. शून्य मशागत ऐरेणी येत्र विकसित करण्यात आले असून, त्याचा वापर भारी विकाण माती, पाणथळ (पाणी साठणारी) जमीन जोडून अन्य सर्व प्रकराच्या जमिनीत करता येतो. खरीपे हंगामातील पोक निघल्यानंतर जमिनीत असणाऱ्या ओलाल्यावरच पुढील पोक उवळत. मातीमध्ये मुकाबळे अंश, पृष्ठमाशार धस्कते आणि पालापाचोला शिल्लक राहतो. त्यामुळे जमिनीची धूप होत नाही. ओलाल्याचे बाष्पीभवन ही फारच कमी होते. अर्थात, या पद्धतीने ऐरेणी केल्यास तणाचे प्रमाण वाढते. तणांच्या निवंत्रणासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्या लागतात. उदा, तणानशकाची फुकाणी इ

۱۰

पेरीं यंत्राचे फण जमिनीत चर काढणे, खियाणे आणि
खत योग्य खोलीवर आणि एकमेकांपासून योग्य अंतरावर
टाकणे या कामाशीचे उपयोगी ठरतात. पुढील प्रकारचे
फण पेरीं यंत्रांमध्ये वापरले जातात. जमिनीचा प्रकारण
आणि पूर्वींची घस्तके इ. नुसार फाणाचा प्रकार निवडावार
■ **कोळप्यासारखे फण - यामध्ये बदलावा येणारे एक**
टोक असणारे किंवा दुटोंडी फावडे वापरले जाते. या
फणामध्ये कल किंवा दुधाजित पायथा वापरतात.
दुधाजित पात्यासुमुळे खिया आणि खत एकमेकांपासून
काही अंतरावर पडतात. खत हे बी पासून साधारणत-
५ सें.मी. लंब आणि ५ सें.मी. खाली टाकलेले
जाणे, ही शास्त्रीय दृश्या योग्य पदत आहे. अशा
प्रकारचे फण हलव्या आणि पालापांवोदा विशिष्ट
जमिनीत वापरता येतात. हे फण खोलवर जातात.
जर यात स्प्रिंग लावून स्वर्वंचलित उचल यशेण
केली असत्यास खडकात आणि झाडांची मोठी मुळे
असणाऱ्या जमिनीतीवी वापरता येतात

टोकरण यंत्रे



लागवड किंवा टोक्हा यंत्र

- बुटाप्रमाणां असणारे फण - प्रा क्वाराकामध्ये फण बारीक चर उकतो. त्याच वेळी त्याच्या तळाचीची जरीन दाढून घृंथ करतो. याचे मुख्य फायदे म्हणजे वर्षीत कमी मारी हलवतो, वेळं फोडतो. परीणामांची या कामासाठी ओढशक्तीयुद्धा कमी लागते.
- एका तव्याचा फण - ज्या ठिकाणी धसकते आहेत आणि खोल पेरणीची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी एका तव्याचा फण वापरतात.

- दोन त्यांचा फण - यामध्ये दोन तरे एकमेकाना लागू विशिष्ट कोंगत फिरत असतात. यावेदी मध्यभागी एक छोटा वेखा तयार होतो त्यामुळे बिया आणि खत एकमेकांपासून साधारणत: १ इंच अंतरावर पडते. या प्रकारचे फण खोलवर आणि जास्त वेगाने पेरणी करण्यासाठी वापरतात. हे फण लहान आकाराच्या बिया आणि घस्करे असणाऱ्या जपिनीत पेरण्याकरिता सर्वोत्तम आहेत.
- पहोचे फण - खुप कडक आणि ढेकळे असणाऱ्या जपिनीत पेरणीसाठी फणाच्या खालच्या टोकाल टोकादर पहरेचा वापर केला जातो.
 - डॉ. सरविन नलवडे (१९२२३८२०४९ (प्रमुख, कृषी यंत्रे आणि शक्ती विभाग,
 - डॉ. अण्णासाहेब शिंदे कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान विद्यालय, महात्मा फुले कृषी विद्यार्पाद, गढी).